

Seuraavat asiat on korjattu urakkalaskenta suunnitelmiin verrattuna;

**Takaikuventtiilikaivokuva;**

sulkuventtiileiksi muutettu levyluistiventtiili (aiemmin kumiluistiventtiili) koska soveltuu paremmin jätevedelle ja muutkin sulut on levyluistilla.

**Kaivokortit;**

Korjattu materiaaliksi muovi, aiemmissa jäänyt betoni.

**Työselitys;**

kohdasta 3.1 poistettu viittaus tyyppikuvaan jossa esitetty kaivannon luiskakaltevuuksia.

Kohta 6; muutettu uusi ohje vesistöasennuksen merkinnän viittauksesta; Uusi ohje on Liikenneviraston määräys vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista 6154/040/2010.

Kohta 1.4, viittaus muutettu, uusin ohjekirja on RIL 77-2013 (vanha RIL 77-2005)

Kohta 1.7 Tarkepiirustuksien vaatimuksia on tarkennettu ja korjattu koordinaatistovaatimus

**Turvallisuusasiakirja;**

Lisätty kohta 4.4, työntekijöiden henkilötunnisteet

**Tarjouslomake ja tarjouspyyntö**

lisätty liitevaatimukseen todistus tapaturmavakuutuksesta